
## Bezirksausschuss des 10. Stadtbezirkes Moosach



Landeshauptstadt München, BA-Geschäftsstelle Nord Ehrenbreitsteiner Str. 28 a, 80993 München

An das Kreisverwaltungsreferat Vorsitzender Wolfgang Kuhn

Privat: Haldenbergerstr. 3 80997 München Telefon: 0151 20037250

Geschäftsstelle:
Ehrenbreitsteiner Str. 28 a
80993 München
Telefon: 1598689-33
Telefax: 1598689-21
E-Mail: ba10@muenchen.de
Ansprechpartnerin: Frau Westner

20.03.2019

Höhenkontrolle Eisenbahnunterführung Dachauer Straße, 80992 München-Moosach

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 10 hat sich in seiner Sitzung am 18.03.2019 mit der in der Anlage befindlichen Anfrage befasst und dieser einstimmig zugestimmt.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Kuhn Vorsitzender

Anlage: Anfrage der CSU-Fraktion vom vom 04.03.2019



An den Bezirksausschuss 10 - Moosach der Landeshauptstadt München Fraktion im Bezirksausschuss 10 - Moosach der Landeshauptstadt München

Fraktionssprecher:

Florian Wies Ehrenbreitsteinerstr. 8a 80993 München Tel.: 089-159 255 61 Fax: 089- 159 255 62 info@ra-wies.de

Höhenkontrolle Unterführung Dachauerstr. - Anfrage

Der BA 10 Moosach bittet das KVR um Auskunft:

- 1. Funktioniert die LKW-Höhenkontrolle an der Bahnunterführung Dachauer Str. ? Wenn nein:
- 2. Seit wann ist die Anlage defekt und warum ist der Missstand noch nicht behoben?
- 3. Bis wann ist mit der Reparatur und ordnungsgemäßen Funktion der Anlage in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen?

## Begründung:

Kurz nach Inbetriebnahme wurde die Anlage durch einen Unfall beschädigt. Seitdem hat der BA keine Information, ob die Anlage instandgesetzt wurde. Der BA bittet daher um Auskunft, ob die Höhenkontrolle derzeit vollständig in Betrieb ist und wenn nein, warum und bis wann die Funktionstüchtigkeit wieder hergestellt ist.

Initiative: Angelika Bueb

Beschlossen/mehrheitlich beschlossen/abgelehnt

Eilt	Sofort	Ø	
Oirckt	orium - HA	II / BAGN	lord
	0 4. MR3	. 2019	
AZ:	1		
zK zw	W R IWV	Abt. Vg.	Um