

An den  
Bezirksausschuss 16 • Ramersdorf-Perlach  
der Landeshauptstadt München  
Friedenstraße 40  
81660 München

28. Oktober 2019

### **Anfrage zum aktuellen Sachstand der Geothermieanlage am Michaelibad**

*Der Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach möge beschließen:*

Die Stadtwerke München informieren den Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach über den aktuellen Sachstand der Planungen einer Geothermieanlage am Standort Michaelibad und gehen dabei auf nachfolgende Fragen ein:

1. Welche Planungen und konkreten Standorte für die Realisierung von Geothermieanlagen als Ersatz für die Heizleistung des Heizkraftwerks Nord sind im gesamten Stadtgebiet noch aktuell?
2. Welche konkreten Planungen verfolgen die Stadtwerke am Standort Parkplatz Michaelibad bzw. auf dem Grundstück des Schwimmbads Michaelibad seit der letzten Information an den Bezirksausschuss 16?
3. Welche Notwendigkeit nach einer Geothermieanlage im 16. Stadtbezirk besteht noch nach dem Gutachten des TÜV SÜD und dem voraussichtlichen Weiterbetrieb des Heizkraftwerks Nord?

#### *Begründung:*

Nach dem Gutachten des TÜV Süd wird die Systemrelevanz des Heizkraftwerks Nord/Block 2 für die Wärmeversorgung in München bestätigt und bekräftigt. Daraus ergibt sich auch eine längere Laufzeit des HKW. Gleichzeitig wird kolportiert, dass die Planungen für eine Geothermieanlage im Umgriff des Michaelibads weiterhin konkretisiert werden. Sollte dies der Fall sein, möchte der Bezirksausschuss 16 möglichst frühzeitig informiert und eingebunden werden.

Für die Fraktion der CSU

Initiative:  
Simon Soukup

gez. Simon Soukup  
Fraktionssprecher

Fraktionssprecher: Simon Soukup • Oskar-Maria-Graf-Ring 40 • 81737 München E-Mail [mail@simon-soukup.de](mailto:mail@simon-soukup.de)  
Stv. Fraktionssprecher: Peter Wimmer • Berger-Kreuz-Str. 55 • 81735 München E-Mail [peter@leo.org](mailto:peter@leo.org)  
Stv. Fraktionssprecher: Wolfgang Thalmeir • Neubiberger Str. 54a • 81737 München E-Mail [ra.thalmeir@thalmeir.de](mailto:ra.thalmeir@thalmeir.de)

Tel +49 (0)173 1402030  
Tel +49 (0)89 54075915  
Tel +49 (0)89 67920067 Fax +49 (0)89 63837648