



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

An den
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Tiefbau
Unterhalt und Betrieb
BAU-T22

81660 München
Telefon: 089 233-61077
Telefax: 089 233-61205
Dienstgebäude:
Friedenstr. 40
Zimmer: 1.110
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
12.11.2019

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
20.01.2020

Schneeräumung der Fahrradwege im 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 07041 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 07.11.2019

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 07.11.2019 fordern Sie das Baureferat auf, den Winterdienst auf den Radverkehrsanlagen in Ramersdorf-Perlach sicherzustellen. Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Um den gestiegenen Anforderungen an den Winterdienst auf Radverkehrsanlagen gerecht zu werden, wurde mit den Beschlüssen des Stadtrates vom 27.11.2013 „Intensivierung des Winterdienstes auf Radverkehrsanlagen und Gehbahnen, Standarderhöhung und Finanzierung“ (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V12710) und 09.10.2018 „Evaluation des intensivierten Winterdienstes auf Radverkehrsanlagen und Gehbahnen“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V10857) der Standard für den Winterdienst auf Radwegen weiter erhöht. Der Standard geht damit in München deutlich über die rechtlichen Anforderungen hinaus.

So wird, ab einer Schneehöhe von 3 cm, auf allen Radwegen, Radfahrstreifen und Schutzstreifen innerhalb von drei Stunden geräumt. Auf den priorisierten Radwegen innerhalb von zwei Stunden. Außerdem wird nach Beendigung des Schneefalls, unabhängig von der Schneehöhe, innerhalb von 24 Stunden eine Zusatzräumung durchgeführt. Zur Beseitigung des Schneematsches werden zusätzliche Räumvorgänge in den Tauphasen durchgeführt.

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof
Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz

Bus Linien X30, 54, 55, 58, 62, 68,
100, 145, 190, 191
Haltestelle Ostbahnhof
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße
Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Durch dieses Maßnahmenpaket wird eine intensive Betreuung der kritischen Stellen und bei entsprechender Witterung ein schnelleres Abtauen von Restschnee erreicht. Die Glättebekämpfung erfolgt bei Bedarf mit Splitt.

Der beschriebene Standard gilt auch für die von Ihnen genannten Radverkehrsanlagen entlang der Putzbrunner Straße, bzw. für die Radwege in im 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach.

Innerhalb des Vollanschlussgebietes (im Wesentlichen innerhalb des Mittleren Rings) übernimmt die beschriebenen Winterdienstleistungen die städtische Straßenreinigung. Außerhalb des Vollanschlussgebietes sind diese an Fremdfirmen vergeben.

Leider können jedoch trotz des hohen Standards, Einschränkungen der Nutzungsbedingungen bei extremen Witterungsbedingungen oder bei massiven Schneefällen bzw. im Einzelfall die Schlechtleistung von Firmen nicht vollständig vermieden werden.

Das Baureferat wird jedoch, die in Ihrem Bezirksausschussgebiet beauftragten Firmen nochmals auf die Sicherstellung der Winterdienstleistungen auf den Radverkehrsanlagen hinweisen und die Einhaltung verstärkt kontrollieren.

Sollten Mängel festgestellt werden, können Sie diese direkt an Herrn Bezirksingenieur im Straßenunterhaltsbezirk Ost, Tel: 089-233/42601 melden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.