



Landeshauptstadt München, Baureferat  
Friedenstr. 40, 81671 München

An den  
Bezirksausschuss 14  
Berg am Laim  
Herrn Alexander Friedrich  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

Friedenstr. 40  
81671 München  
Telefon: 089 233-42600  
Telefax: 089 233-42666  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Str. 93  
Zimmer: 102  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

17.08.2020

Tägliche Reinigung der Innsbrucker Ring Unterführung am  
Joseph-Hörwick-Weg

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00230 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim  
vom 30.06.2020

Sehr geehrter Herr Friedrich,  
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag haben Sie das Baureferat gebeten, dass die Unterführung am Innsbrucker Ring (Joseph-Hörwick-Weg) täglich gereinigt wird, da sie sehr stark mit Glasscherben und anderem Müll verdreckt ist.

Das Baureferat hat den angesprochenen Reinigungsturnus, bisher einmal wöchentlich, bereits erhöht. Die Unterführung wird seit Mitte Juli diesen Jahres mehrmals wöchentlich gereinigt, sodass die geschilderte Situation seit dem nicht mehr zu beobachten war.

Die Örtlichkeit wird weiter verstärkt kontrolliert und bei Bedarf der Reinigungsturnus weiter angepasst.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

U-Bahn Linie 2  
Haltestelle Josephsburg  
S-Bahn Linien 2, 4, 6  
Haltestelle Berg am Laim  
Straßenbahn Linie 21  
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187  
Haltestelle Baumkirchner Platz  
Bus Linie 190, 191  
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:  
Neumarkter Str. 93  
81673 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>