

Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Bezirksausschuss 5
Herr Jörg Spengler
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Gartenbau Unterhalt Nord
Bezirk Mitte
Bau-G21

81660 München
Telefon: 089 233-23870
Telefax: 089 233-989 23870
Dienstgebäude:
Eduard-Schmid-Str. 36
Zimmer: O.11
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
16.09.2020

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
29.12.20

Kronepark instand setzen! Beseitigung der Verschmutzungen an Mauern und Sitzbänken, sowie Erneuerung von Schildern, um Aufenthaltsqualität zu verbessern

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00704 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 5 Au-Haidhausen
vom 16.09.2020

Sehr geehrter Herr Spengler,

sehr geehrte Damen und Herren,

In seiner Sitzung am 16.09.2020 beschloss der Bezirksausschuss 5 den Antrag, Instandsetzungsmaßnahmen im Kronepark vorzunehmen, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Insbesondere bitten Sie um Reparaturen an Bänken und Mauern, um Verbesserung der befestigten Wege und Erneuerung der Hinweistafeln.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass die Ursache der aufgezeigten Schäden nicht aus einer Vernachlässigung durch das Baureferat resultieren, sondern durch Vandalismus verantwortungsloser Mitbürger*innen verursacht wurde. Dies bedauern wir sehr.

Alle erforderlichen Unterhalts-Maßnahmen werden im Kronepark kontinuierlich vom Baureferat (Gartenbau) durchgeführt. So werden auch Reparaturen an Bänken fortlaufend vorgenommen und sind im Kronepark auch in diesem Jahr bereits erfolgt. Bei einer aktuellen Kontrolle vor Ort am 19.10.2020 wurde der Erhaltungszustand der Banklatten dort insgesamt als überdurchschnittlich gut festgestellt. Lediglich zwei Banklatten waren auszutauschen.

U-Bahn Linien 1, 2, 7
Haltestelle Kolumbusplatz
Straßenbahn Linie 18
Haltestelle Eduard-Schmid-Straße
Bus Linien 52, 58
Haltestelle Kolumbusplatz

Postanschrift:
Baureferat
81660 München
Hausanschrift:
Eduard-Schmid-Str. 36
81541 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Auch die Stützwände im Bereich zwischen Kronepark und Am Nockherberg werden gem. der DIN 1076 turnusmäßig geprüft. Die Bauwerke weisen keine verkehrsgefährdenden Mängel auf und befinden sich allgemein in einem guten baulichen Zustand. Reparaturmaßnahmen sind daher nicht vorgesehen.

Hinsichtlich vorhandener Schmierschriften hält sich das Baureferat generell an den Beschluss vom 27.02.2018 „Schnellere Entfernung von Schmierereien (Graffiti) an historischen Bauwerken“ zur BV-Empfehlung Nr. 14-20 / E 01830 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10836), wonach nach den Vorgaben des Stadtrats schnellstmöglich obszöne und politische Schmierereien entfernt werden.

Verschmierte Mauern, Bänke und Grünanlagenschilder (Hinweistafeln) im Kronepark sind diesbezüglich überprüft und kritische Beschmierungen entfernt worden. Die sonstigen Schmierereien werden im Zuge laufender Unterhaltsarbeiten entfernt.

Derzeit wird die Aufwertung des Kroneparks aus Mitteln, die im Zusammenhang mit der Bebauung des sogenannten Paulaner-Geländes zur Verfügung stehen, überprüft. Die Sanierung der Wege ist in diesem Zusammenhang geplant. Bis dahin werden die Wege in einem verkehrssicheren Zustand erhalten, was aktuell der Fall ist.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 00704 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.