



Bezirksausschuss des 15. Stadtbezirkes
Trudering-Riem
Herrn Stefan Ziegler
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstr. 40
81660 München

80313 München
Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
I:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
25.03.2021

Friedenspromenade / Wasserburger Landstraße: Verstärkter Hinweis auf Radverkehr
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01622 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 15 - Trudering-Riem vom 21.01.2021


Sehr geehrter Herr Ziegler,

zu Ihrem Antrag vom 21.01.2021 möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:

An der Lichtsignalanlage (LSA) Friedenspromenade/ Wasserburger Landstraße wurden in den vergangenen Jahren kontinuierlich Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen, um die Sicherheit der dort querenden Radfahrenden zu verbessern. So wurde in 2016 durch die Unfallkommission der Landeshauptstadt München die Roteinfärbung der dortigen Radfurten, sowie die Installation von Schutzblinkern an der südöstlichen Furt angeordnet.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte bereits im April 2016.

Warum es überhaupt zu einer relevanten Unfallhäufung gekommen war, obwohl die Sichtbeziehungen an der LSA Friedenspromenade/ Wasserburger Landstraße allgemein gut und uneingeschränkt gegeben sind, ist leider nur schwer nach zu vollziehen.



Dass diese Maßnahmen jedoch ihre Wirkung zeigten, belegt eine Unfallauswertung des Polizeipräsidiums München für die letzten drei Jahre. Hierzu möchten wir aus der uns vorliegenden Stellungnahme ausschnittsweise zitieren:

„In den vergangenen drei Jahren ereigneten sich hier lediglich **drei** Verkehrsunfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrern. Bei jedem dieser drei Unfälle wurde der Radfahrer jeweils leicht verletzt.“

In einem Fall fuhr ein Pkw-Fahrer von der Schwablhofstraße kommend in südlicher Fahrtrichtung in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in die Wasserburger Landstraße Richtung Osten abbiegen. Hierbei übersah er eine Radfahrerin, welche den benutzungspflichtigen Radweg der Friedenspromenade in nördlicher Fahrtrichtung befuh und die Wasserburger Landstraße auf der Radwegfurt weiter Richtung Norden überqueren wollte.

In den beiden anderen Fällen befuh jeweils ein Pkw-Fahrer die Friedenspromenade in nördliche Fahrtrichtung und wollte am Knoten nach rechts in die Wasserburger Landstraße Richtung Osten abbiegen. Hierbei übersah jeweils der Pkw-Fahrer eine in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin, welche die Wasserburger Landstraße auf der Radwegfurt in nördliche Richtung überqueren wollte.

Einer der beiden letztgenannten Verkehrsunfälle ereignete sich in der Tat am 09.11.2020.

...

Die Weitergabe der Unfallanzeige an polizeiexterne Stellen ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig.

Im Verhältnis zur hohen Frequentierung des Knotens Wasserburger Landstraße/Friedenspromenade/Schwablhofstraße ist das Unfallgeschehen mit Beteiligung von Radfahrern unauffällig.“

Das Mobilitätsreferat sieht in den Ausführungen des Polizeipräsidiums München eine Bestätigung für die Wirksamkeit, der bereits in der Vergangenheit vorgenommenen Verbesserungsmaßnahmen. Wir haben auch bereits das Baureferat gebeten, die Fahrbahnmarkierung im Bereich der LSA Friedenspromenade/ Wasserburger Landstraße zu überprüfen und diese ggf. zu erneuern. Zudem wurde die Montage von sogenannten Trixispiegeln angeordnet, um den dortigen Verkehrsteilnehmer*innen ein weiteres Instrument „an die Hand zu geben“, um während des Abbiegevorgangs auch nachfolgende Radfahrer*innen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu agieren.

Letztlich sind aber alle Verkehrsteilnehmer*innen selbst dafür verantwortlich, Ihre Sorgfaltspflichten wahrzunehmen, welche die Teilnahme am Straßenverkehr nun eben auch voraussetzt. Das Mobilitätsreferat sieht in den bereits zur Verfügung stehenden bzw. bereits angeordneten Maßnahmen ein durchaus umfangreiches Instrumentarium, um die Verkehrssituation an der LSA Friedenspromenade/ Wasserburger Landstraße vollumfänglich zu erfassen und die Handlungsweise entsprechend anzupassen.

Weitere Maßnahmen erachten wir deshalb derzeit für nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

GB2.22