

Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Gartenbau
Unterhalt Süd - Bezirk Ost
Bau-G32

Bezirksausschuss 16
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

81660 München
Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Lincolnstr. 71
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
10.02.2022

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
12.04.2022

Zustand des Egenbergerweges in Perlach Süd; Bürgeranliegen
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03567 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 10.02.2022

Sehr geehrter Herr Kauer,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 10.02.2022 beschloss der Bezirksausschuss 16 ein Bürgeranliegen als Antrag. Darin wird auf den schlechten Zustand eines Wegeabschnitts und die fehlende Linierung des Asphaltbolzplatzes im Perlachpark hingewiesen.

Das Baureferat (Gartenbau) nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die Asphaltdecke des gegenständlichen Weges befindet sich in einem guten, weitgehend mängelfreien Zustand. Deswegen wurde dieser Abschnitt bei der 2021 im Perlachpark durchgeführten Wegesanierungsmaßnahme nicht bearbeitet.

Um der dokumentierten Pfützenbildung entgegenzuwirken, werden die Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserabflusses noch in diesem Frühjahr durchgeführt.

Der öffentliche Sportplatz wurde im Zuge der Sanierungsmaßnahme im Perlachpark mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen. Daraus resultiert auch die erwähnte schwarze Färbung, die sich aber in kurzer Zeit deutlich aufhellen wird. Die Linierung wird ebenfalls noch dieses Frühjahr aufgebracht.

S-Bahn Linie 3
Haltestelle Fasangarten
Bus Linie 145
Haltestelle Fasangarten

Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Lincolnstr. 71
81549 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Der Antrag Nr. 20-26 / B 03567 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.¹