



Landeshauptstadt  
München  
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat  
Neumarkter Straße 93, 81673 München

An den  
Bezirksausschuss 14  
Berg am Laim  
Herrn Alexander Friedrich  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

Neumarkter Straße 93  
81673 München  
Telefon: 089 233-42600  
Telefax: 089 233-42666  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Straße 93

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
07.06.2022

Räumung und Streuung der Hachinger-Bach-Straße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03896 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim  
vom 26.04.2022

Sehr geehrter Herr Friedrich,  
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Antrag vom 26.04.2022 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

In der Landeshauptstadt München wird der Winterdienst entsprechend den Winterdienststandards gemäß Stadtratsbeschluss durchgeführt. Als städtischer Winterdienst räumt und streut das Baureferat zusammen mit seinen Vertragsfirmen bei Schneefall von mindestens drei Zentimetern oder Gefahr der Straßenglätte. Oberste Priorität haben bei der Durchführung des Winterdienstes die rund 9600 Fußgängerüberwege, die priorisierten Radwege sowie das Hauptstraßennetz, das alle bedeutenden Ring- und Ausfallstraßen wie den Mittleren Ring umfasst und Straßen, in denen öffentliche Verkehrsmittel fahren.

Gemäß Stadtratsbeschluss wird Salz nur im Hauptstraßennetz und auf Straßen mit Buslinien gestreut. Im Nebenstraßennetz findet aus Gründen des Umweltschutzes ausschließlich eine Splittstreuung statt, diese wird bei besonderer Glättebildung, bei Bedarf auch flächendeckend, durchgeführt.

Die Hachinger-Bach-Straße gehört zum Nebenstraßennetz und wird demnach nicht wie die Hauptstraßen betreut. Dies bedeutet, dass diese Straße, wie alle anderen Nebenstraßen

auch, von den Vertragsfirmen innerhalb von sechs Stunden nach Erreichung des Einsatzkriteriums (drei Zentimeter Schneehöhe) zu räumen ist. Eine Splittstreuung zur Glättebekämpfung wird bei Bedarf angeordnet.

Das Baureferat wird zukünftig die Kontrolle in der Hachinger-Bach-Straße intensivieren und die Räumeeinsätze der Vertragsfirma zeitlich optimieren, sodass eine Glättebildung minimiert wird.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost, Herrn  
Tel. 233 - 42601 wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.