



Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

An den
Bezirksausschuss 16
Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstr. 40
81660 München

Gartenbau Gestaltung öffentlicher
Raum, Quidvid, Kulturbaufonds,
Brunnen und Denkmäler
Bau-GS

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: [REDACTED]
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer: [REDACTED]
Sachbearbeitung:
[REDACTED]

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
21.05.2024

Interfraktioneller Antrag zur Verbesserung der Toilettenanlagen

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06459 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 07.03.2024

Sehr geehrter Herr Kauer,
Sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 08.03.2024 beschloss der Bezirksausschuss 16 Folgendes:
„Die Toilettenanlagen in unserem Bezirk werden mit Materialien ausgestattet, die besonders widerstandsfähig gegen Vandalismus sind. Dabei wird der Fokus auf Robustheit anstelle von Ästhetik gelegt. Besonders Im Gefilde wird die Anlage regelmäßig Opfer von Vandalismus. Hierbei werden häufig die Glasscheiben zertrümmert, was regelmäßig zu erheblichen Kosten für deren Austausch führt. Diese Glasscheiben sollten – wenn ein Austausch ansteht – durch Metallplatten ersetzt werden, die zwar weniger ästhetisch, jedoch deutlich widerstandsfähiger und auf Dauer preiswerter sind.“

Das Baureferat nimmt dazu folgendermaßen Stellung:

Bei den öffentlichen Toilettenanlagen die im Rahmen des Beschlusses des Bauausschusses vom 03.12.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16785) im Betreibermodell vergeben wurden, ist die Betreiberin der Anlage auch Eigentümerin. Ihr unterliegen Betrieb und Instandhaltung der Anlagen, die auch die Reparatur nach Vandalismusschäden beinhaltet. Aufgrund erhöhter Vandalismusschäden an vereinzelt Standorten hat das Baureferat in Abstimmung mit der

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof

Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linien X30, 54, 58, 68, 100
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Betreiberin bereits im Jahr 2022 alternative Fassadengestaltungen entwickelt. Dabei handelt es sich zum einen um eine Fassadengestaltung aus Holz im Zugangsbereich sowie bewachsene Rankgitter an den weiteren Außenwänden der Anlage für Standorte innerhalb von Grünanlagen, alternativ um Anlagen mit einer reinen Edelstahlfassade an freistehenden Standorten.


Im Bereich des Bezirksausschusses 16 wurde die Fassade am Standort Im Gefilde bereits Ende 2022 mit einer Edelstahlfassade nachgerüstet. Die Anlage am Standort Am Graben wurde mit einer Holzfassade ausgestattet.

Auf Rückfrage bei der Betreiberin wurde uns bestätigt, dass sich beide Fassaden in einem guten Zustand befinden.

Hinsichtlich der im Bereich des Bezirksausschusses 16 noch zu errichtenden Anlagen an den Standorten Wilramstraße/Gartenschau, Kustermannpark und Theodor-Heuss-Platz liegen dem Bezirksausschuss 16 aktuell die durch das Baureferat gefertigten Standortvarianten zur Entscheidung vor. Das Baureferat empfiehlt zumindest an den Standorten Wilramstraße/Gartenschau und Kustermannpark die Anlagen nicht mit einer Edelstahlfassade, sondern mit einer Holzfassade mit Rankgittern auszustatten.

Der BA-Antrag-Nr. 20-26 / B 06459 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen



gez.

03.03.2024

Interfraktioneller Antrag zur Verbesserung der Toilettenanlagen

Antrag:

Der BA möge folgendes beschließen:

Die Toilettenanlagen in unserem Bezirk werden mit Materialien ausgestattet, die besonders widerstandsfähig gegen Vandalismus sind. Dabei wird der Fokus auf Robustheit anstelle von Ästhetik gelegt.

Begründung:

Die Toilettenanlagen in unserem Bezirk, insbesondere in der Anlage Im Gefilde, sind regelmäßig Opfer von Vandalismus. Hierbei werden häufig die Glasscheiben zertrümmert, was regelmäßig zu erheblichen Kosten für deren Austausch führt. Diese Glasscheiben sollten – wenn ein Austausch ansteht - durch Metallplatten ersetzt werden, die zwar weniger ästhetisch, jedoch deutlich widerstandsfähiger und auf Dauer preiswerter sind.

Fraktionen:

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fraktion CSU

Fraktion SPD/Linke

Freie Wähler

Initiative:

Bärbel Girardin, B90/Die Grünen

Franz Ostermeier, CSU

Anlagen