



**FW/ÖDP-Fraktion des Bezirksausschusses 24  
für den Stadtbezirk Feldmoching-Hasenberg**

An den Bezirksausschuss 24  
der Landeshauptstadt München  
z.Hd. Dr. Rainer Großmann (Vors.)

München, 06.01.2025

**Antrag zur Sitzung des BA 24 am 21.01.2025**

**Prüfung der Beleuchtungssituation an im Antrag benannten Standorten im 24. Stadtbezirk**

Wir bitten das Baureferat / Straßenbeleuchtung um Prüfung und ggf. Verbesserung der Situation an unten genannten Standorten im 24. Stadtbezirk. Diese wurden von Bürgern an unsere Fraktion herangetragen.

**Begründung**

Teilweise besteht eine unzureichende Beleuchtung, teilweise auch eine übermäßige. In beiden Fällen besteht Handlungsbedarf, der sowohl Mensch, als auch Natur hilft.




*Initiative und Fraktionssprecher:*

*Fraktionsmitglied:*

Silke Wallenhauer (ÖDP)  
Silke.Wallenhauer@oedp-muenchen.de

Dr. Thomas Seeger (ÖDP)  
[Thomas.Seeger@oedp-muenchen.de](mailto:Thomas.Seeger@oedp-muenchen.de)

**Fraktion FREIE WÄHLER/Ökologisch-Demokratische Partei des Bezirksausschusses 24  
(Hasenberg-Feldmoching) der Landeshauptstadt München (Fraktion FW/FWM/ÖDP)**

|  |   |
|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Josef-Frankl-Str. zwischen Lerchenauer und Lerchenstr.<br/>Wegen Bäumen stark verschattet. Busfahrer haben Mühe zusteigende Passagiere zu erkennen.</li> <li>• Drudhardstraße von 2 Bürgern bestätigt. südöstlich des Sportplatzes zwischen Lerchenauer Str. und Lerchenstr. Nach der Bebauung.</li> <li>• Fuß-/Radweg vom Stanigplatz Richtung Westen südlich am Sportplatz vorbei. Die Beleuchtung zwischen der Bebauung Richtung Herbertstr. entlang des Sportplatzes. Die Beleuchtung sollte nur während der Sportveranstaltungen maximal bis 22. Uhr aktiv sein mit insektenschützender Beleuchtung.</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Neubaugebiet an der Hochmutteringer Straße strahlt die Straßenbeleuchtung teils viel zu weit. z.B. Lilli-Kurowski-Str. 15-19 ist über beide Grünstreifen bis in den zweiten Stock hell beleuchtet. Hier könnte der Lichtkegel deutlich besser auf Fahrbahn/Gehweg ausgerichtet sein und somit Rückzugsmöglichkeiten für Tiere/Insekten schaffen.<br/>Forderung: Prüfung geeigneter Lichtquellen</li> </ul>  |