



Landeshauptstadt München, Baureferat
Friedenstraße 40, 81660 München

An den
Bezirksausschuss 22
Aubing-Lochhausen-Langwied
Herrn Sebastian Kriesel
Geschäftsstelle West
Landsberger Straße 486
81241 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk West
BAU-T22-W

Friedenstraße 40
81660 München
Telefon: 089 233-42500
Telefax: 089 233-42555
Dienstgebäude:
Planegger Str. 111

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

28.09.2020

Aubing-Ost-Straße / Hellensteinstraße: Einrichtung eines Spiegels an der Kurve, Freimachung des Straßenspiegels Sponeckstraße, Begrünung im Bereich des Gehwegs Hornberger Straße (Punkte 2-4)

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00426 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 Aubing-Lochhausen-Langwied vom 15.07.2020

Sehr geehrter Herr Kriesel,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Antrag vom 15.07.2020 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Zu Punkt 2. Einrichtung eines Spiegels:

Beim Straßenverlauf der beiden Straßen Aubing-Ost-Straße und Hellensteinstraße, sowie in der anschließenden Kurve handelt es sich um einen stadtypischen Straßenverlauf, welcher ausreichend gut einsehbar ist. Die Geschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt.

Es hat sich gezeigt, dass Verkehrsspiegel als Unterstützung im Straßenverkehr nur in Ausnahmefällen geeignet sind die Verkehrssicherheit auf Straßen zu verbessern. In der Regel sind sie wegen ihrer Anfälligkeit durch Witterungseinflüsse und Verschmutzung (Beschlagen bei feuchter Witterung, Vereisung, Schneeverwehung, Staub), der Fehleinschätzung der Verkehrssituation durch das optisch verzerrte Verkehrsbild, der Anfälligkeit gegen zufällige und mutwillige Beschädigung und der Blend- und Reflexwirkung eher als zusätzliche Gefahrenquelle anzusehen.

Die Aufstellung eines Verkehrsspiegels kann in Rücksprache mit dem Kreisverwaltungsreferat aus dargestellten Gründen an diesen Örtlichkeiten nicht befürwortet werden.

Zu Punkt 3. Freimachung des Straßenschildes Sponeckstraße:

Das Straßennamensschild ist freigeschnitten worden und wird zur besseren Einsicht exzentrisch ummontiert.

Zu Punkt 4. Begrünung im Bereich des Gehwegs in Höhe der Hornberger Straße:

Nach Überprüfung der Situation vor Ort ist eine Veränderung der Bestandssituation in der Aubing-Ost-Straße, auf Höhe der Hornberger Straße und somit eine Begrünung in diesem Bereich nicht möglich. Es müsste in einem größeren Umfang der Straßenquerschnitt verändert werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.