


Bezirksausschuss des 8. Stadtbezirks
Schwanthalerhöhe



Landeshauptstadt München, Direktorium
Meindlstr. 14, 81373 München

**An das
Baureferat – Tiefbau
Bau-T22/M**

Vorsitzende:
Sibylle Stöhr
Telefon: 0170/2160529
E-Mail: ba8@muenchen.de

Geschäftsstelle:
Meindlstr. 14, 81373 München
Telefon: 233 33880
Telefax: 233 33885

München, 26.03.2021

**Oberflächenentsiegelung rund um
die Bäume am Kiliansplatz**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 8 hat sich in seiner Sitzung vom 23.03.2021 mit dem o.g. Thema befasst und dem beiliegenden Antrag der Pfarrei St. Rupert einstimmig zugestimmt.

Wir bitten Sie um Prüfung und Stellungnahme zur vorgeschlagenen Teilentsiegelung des Kiliansplatzes. Bezüglich des privaten Grundstückteils wartet die Pfarrgemeinde derzeit noch auf eine Rückmeldung des Erzbischöflichen Ordinariates

Bereits im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Sibylle Stöhr
Vorsitzende



An den
BA 8

Antrag bezüglich Baumentsiegelung

Sehr geehrte Damen und Herren im Bezirksausschuss 8,

beim Eingang unseres Pfarrbüros, am Kiliansplatz 1, steht eine Linde, um die wir uns schon länger Sorgen machen. Und auch vor der Kirche ist um manche Bäume zu wenig Platz für das Einsickern von Regenwasser. In Absprache mit Herrn Michael Czisch und mit seiner freundlichen Formulierungshilfe stellen wir deshalb folgenden Antrag:

Antrag:

An der Südwest-Seite der St. Ruppert Kirche steht im Gehwegbereich eine Linde (5035.2), die in den vergangenen Jahren bereits unter den trocknen Sommern gelitten hat. Dieser Baum wurde in den vergangenen Jahren von den MitarbeiterInnen des Pfarrverbands im Sommer gegossen.

Da am konkreten Standort eine Oberflächenentsiegelung um den Baum herum problemlos möglich ist, beantragen wir, dass sich der BA8 für diesen Standort für eine Entsiegelung um den Baum herum bis hin zum angrenzenden Gehwegbereich einsetzt (der Gehweg ist hier bereits durch Poller abgegrenzt), idealerweise als offenes Gras-/Blumenbeet.

Im weiteren Zusammenhang sollte die Fläche um die Bäume nordöstlich vor der Kirche (5034.X) ebenfalls weiterflächig entsiegelt werden, um die Versickerung von Regenwasser in den Bodenbereich um die Bäume herum zu fördern. Eine Einschränkung der Zugänglichkeit des nordöstlichen Seiteneingangs wäre durch diese Maßnahme nicht zu befürchten. Auch hier bitten wir den Bezirksausschuss um Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen

