



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

An den
Bezirksausschuss 14
Berg am Laim
Herrn Alexander Friedrich
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

81660 München
Telefon: 089 233-42601
Telefax: 089 233-42666
Dienstgebäude:
Neumarkter Str. 93
Zimmer: 101

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

14.06.2021

Installation eines Mülleimers neben der Sitzbank an der
Hansjakobstraße / Ecke St.-Veit-Straße; Bürgeranliegen

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01602 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim
vom 20.05.2021

Sehr geehrter Herr Friedrich,
sehr geehrte Damen und Herren,

das Baureferat kann Ihnen zu Ihrem Antrag vom 20.05.2021 Folgendes mitteilen:

Der Bereich um die Sitzbank an der Kreuzung Hansjakobstraße / St.-Veit-Straße wird
regelmäßig durch das Baureferat kontrolliert. Dabei kann der im Antrag genannte sehr hohe
Verschmutzungsgrad nicht festgestellt werden. Die Notwendigkeit für das Aufstellen eines
Mülleimers ist daher - nach wie vor - nicht gegeben.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost, Herrn
, Tel. 233 42601 wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.