



Landeshauptstadt München, Baureferat  
Neumarkter Straße 93, 81673 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

Neumarkter Straße 93  
81673 München  
Telefon:  
Telefax:  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Straße 93  
Zimmer:  
Sachbearbeitung:

I. An den  
Bezirksausschuss 13  
Bogenhausen  
Herrn Florian Ring  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
02.05.2022

Zugang zum Regensburger Platz für Rollstuhl- und Rollatorfahrer

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03721 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 13 Bogenhausen  
vom 15.03.2022

Sehr geehrter Herr Ring,  
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Antrag vom 15.03.2022 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Das Baureferat hat die Örtlichkeit besichtigt und festgestellt, dass eine Absenkung der Bordsteine in direkter Verlängerung der beiden neu hergestellten Wege zur Eisensteinstraße und zur Westseite des Platzes hin, aufgrund jeweils fehlender Wegebeziehungen leider nicht möglich ist.

Als alternative Variante für den Parkzugang von der Seite der Eisensteinstraße aus, kann jedoch der unbefestigte Parkweg parallel zum Bordstein nach Osten bis zur bestehenden Gehbahn hin, verlängert werden. Dort liegt bereits im Bestand ein abgesenkter Bordstein vor und die notwendige Wegebeziehung ist vorhanden. Um den Zugang auch von der Westseite her zu ermöglichen, kann der neu angelegte Kiesweg am Bordstein entlang noch Norden zur Tittmoninger Straße hin verlängert werden, wo die Bordsteine im Kurvenbereich abgesenkt werden und der Übergangsbereich mit Asphalt befestigt wird. Somit ist auch hier ein gefahrloses Queren der westlich am Park verlaufenden Fahrbahn möglich.

Die Arbeiten hierfür sind für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost,  
wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez!