



Landeshauptstadt München, Direktorium
D-HA II / BA Geschäftsstelle Ost

Baureferat

**Vorsitzender
Jörg Spengler**

E-Mail:
joerg.spengler@muenchen.de

Geschäftsstelle Ost:
Friedenstraße 40
81660 München
Telefon: (089) 233 - 61484
Telefax: (089) 233 – 989 61484
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 03.06.2022

Ihr Schreiben

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
BII 3 / 04/22

Denkmalschutzgerechte Restaurierung des Klohäuschens an der Preysing-/Kellerstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 5 hat in seiner Sitzung am 27.04.2022 folgendes einstimmig beschlossen:

Inzwischen ist das metallene Klohäuschen an der Ecke Preysing-/Kellerstraße provisorisch gereinigt. Auf Grund der nun wieder sichtbar werdenden und als Folge langjähriger Vernachlässigung entstandenen Beschädigungen (Farbabsplitterungen, Rost etc.) sowie früherer Sprühschäden ist der BA übereinstimmend der Auffassung, dass das unter Denkmalschutz stehende Klohäuschen - unabhängig von eventueller weiterer künstlerisch-kultureller Bespielung - endlich denkmalschutzgerecht restauriert werden sollte.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Jörg Spengler
Vorsitzender im BA 5
Au-Haidhausen