



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
Neumarkter Straße 93, 81673 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

Neumarkter Straße 93
81673 München

Telefon: [REDACTED]

Telefax: [REDACTED]

Dienstgebäude:

Neumarkter Straße 93

Zimmer: [REDACTED]

Sachbearbeitung:
[REDACTED]

I. An den
Bezirksausschuss 14
Berg am Laim
Herrn Alexander Friedrich
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

28.10.2022

Räumung und Streuung der Hachinger-Bach-Straße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03896 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim
vom 26.04.2022

Sehr geehrter Herr Friedrich,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem erneuten Schreiben vom 27.07.2022 teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Wie bereits in unserem Antwortschreiben vom 07.06.2022 erwähnt, werden wir die Räumeeinsätze der Vertragsfirma zeitlich so optimieren, dass die Hachinger-Bach-Straße rechtzeitig vor Schulbeginn geräumt und bei Bedarf eine Splittstreuung durchgeführt wird.

Auf Grund der möglichen, unterschiedlichen Wetterereignisse (zu welchem Zeitpunkt wird das Einsatzkriterium erreicht) kann dies allerdings nicht immer gewährleistet werden.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhalt Ost, [REDACTED] wenden.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
[REDACTED]

