



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München,
81671 München

Bezirksausschuss 13
Florian Ring
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Ingenieurbau – Wasserbau und
Bauwerksunterhalt
BAU-J3

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: [REDACTED]
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer: [REDACTED]

Ihr Schreiben vom
12.07.2024

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
11.09.2024

Hochwasserschutz am Hierlbach

Sehr geehrter Herr Ring,
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Antrag vom Juni 2024 der CSU wurden die zuständigen Referate der Landeshauptstadt München gebeten, Möglichkeiten für Hochwasserschutz an der Siedlung am Hierlbach zu prüfen und dem Bezirksausschuss vorzustellen.

Der Antrag wurde dem Baureferat zur Beantwortung zugeteilt. Das Baureferat hat das für Grundwasser zuständige Referat für Klima und Umweltschutz um Stellungnahme zu Ihrem Antrag gebeten. Das Referat für Klima- und Umweltschutz teilte zum Antrag mit:

„Durch das Regenereignis vom 30.05. bis 03.06.2024 stiegen im gesamten Stadtgebiet die Grundwasserstände stark an. Besonders betroffen waren die Stadtbezirke, welche einen natürlichen hohen Grundwasserstand vorweisen können, wie z.B. Feldmoching, Aubing, Lochhausen, Moosach, Freimann und Johanneskirchen. Es kam zu zahlreichen Kellervernässungen in den betroffenen Gebieten. Aber auch Stadteile in der Nähe der Isar (Au, Untergiesing, Sendling, Herzogpark). Waren durch die Niederschlagsmengen und dem Isarhochwasser stark betroffen. Da auch im Bereich der Hangkanten der Grundwasserspiegel sehr hoch stand, kam es hier vereinzelt zu Grundwasseraustritten und der Bildung neuer Quellen am Hangfuß (Sendling, Bogenhausen). Der Grundwasserspiegel im Stadtgebiet erreichte nach dem Niederschlagsereignis eine Höhenkote, die dem Hochwasserereignis von 2013 oder den niederschlagsreichen Jahren 2000-2002 ähnelt.

Die Siedlung Am Hierlbach liegt im Bereich des Johanneskirchner Moos, welches ursprünglich

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof

Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linien X30, 54, 58, 68, 100
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße


Postanschrift: Baureferat
_81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
_81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

ein Mooregebiet (Niedermoor) war. Dadurch ist hier aus natürlichen Gründen der Grundwasserstand immer sehr hoch. Nach dem Regenereignis vom 30.05 bis 03.06.2024 zeigen die Grundwassermessstellen im Umfeld der Siedlung einen Anstieg des Grundwasserspiegels von 0,6 m bis 0,9 m an. Es wurden großflächig Flurabstände von unter 1 m unter der Geländeoberkante (GOK) erreicht. Bei Mittelwasserverhältnissen liegt hier der Flurabstand bei ca. 1,30 m bis 1,40 m u. GOK. Der höchste Grundwasserstand (HW1940) wurde bei diesem Regenereignis nicht erreicht oder überschritten. Die Grundwasserstände sind seit dem Regenereignis leicht gefallen und liegen derzeit bei etwa 1 m u. GOK (Stand 18.08.2024)."

Wie bereits dargestellt, kam es auf Grund der extremen Regenfälle zu deutlichen Anstiegen der Grundwasserpegel im gesamten Münchner Norden. Bei außergewöhnlichen Wetterlagen mit extremen Überflutungen wie Ende Mai 2024 stellt sich der Grundwasserstand auf ein hohes Niveau ein und lässt sich deshalb nicht absenken.

Im Bereich von Grundwasser ist es Sache des jeweiligen Eigentümers eigenverantwortlich Vorsorge zu treffen.

Mit freundlichen Grüßen



gez.