

**An den Vorsitzenden des
Bezirksausschusses 24
Herrn Dr. Rainer Großmann
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1
80992 München**

München, den 20.11.2024

Wiederinbetriebnahme der Pegelmessstation KP 1624

Antrag

Bezugnehmend auf den BA-Antrag 20-26 / B 06912 vom 23.07.2024 **Wiedereinrichtung der Pegelmessstation KP 1624** und das dazugehörige Antwortschreiben vom Referat für Klima- und Umweltschutz.

Der Referent teilt dem Bezirksausschuss folgendes mit: *„Ein Datenlogger für die Messstelle KP1624 wird demnach nicht wieder installiert. In der unmittelbaren Umgebung sind ausreichend Pegelmessungen vorhanden. Der entstehende Mehraufwand für eine fachlich nicht notwendige, weitere auslesbare Messstelle ist nicht gerechtfertigt.“*

Anbei erhalten Sie Fotos vom 12.11.2024 auf denen deutlich erkennbar ist, dass der Datenlogger nicht wieder installiert werden muss, sondern noch eingebaut ist. Wir fordern somit die sofortige Wiederinbetriebnahme und Übermittlung der Daten.

Begründung

Die Aufzeichnungen für diesen Pegel sollen für die betroffenen Anwohner zur Informationsmöglichkeit umgehend wieder zur Verfügung gestellt werden. Sie können sich somit online über eine drohende Überflutung des Kellers informieren und erforderliche Maßnahmen einleiten.



Bildnachweis: Obersojer, Bettina, erstellt am 12.11.2024



Bildnachweis: Obersojer, Bettina, erstellt am 12.11.2024

gez.
Martin Obersojer
Fraktionssprecher
CSU-Fraktion im BA 24