

SBH	Thema
Neuhausen/Moosach	Anpassung des Büros für Rollstuhlfahrerin im EG
Neuhausen/Moosach	Aufzug Aktivierung bzw. Nachrüstung Sprachansage
Neuhausen/Moosach	Automatisierung der Flurtüren im EG
Neuhausen/Moosach	Beleuchtung Arbeitsvermittlung
Neuhausen/Moosach	Beschilderung – Orientierung verbessern
Neuhausen/Moosach	Beschilderung im öffentlichen Freiraum
Neuhausen/Moosach	Blitzleuchten für barrierefreie WC
Neuhausen/Moosach	Bodenbelag vor Außentreppe austauschen
Neuhausen/Moosach	Erreichbarkeit der Grünfläche – Absenkung des Bordsteins + rollstuhlgerechter Fahrbelag
Neuhausen/Moosach	Scannerbereich – Kassenraum
Neuhausen/Moosach	TG-Zugang barrierefrei gestalten (Rampe im UG ist nicht benutzbar!)
Neuhausen/Moosach	Verbesserungen Informationstresen
Neuhausen/Moosach	Vergrößerung der Eingangszone – Foyerbereich vergrößern + Umgestaltung der Infothek
Mitte	Beschilderung verbessern
Mitte	Blitzlichtleuchten für öffentliche WC
Mitte	Briefkasten + Türöffner
Mitte	Eingangstür – Glasmarkierungen Wechselkontrast herstellen
Mitte	Individuelle Maßnahmen in einem Büro für AN
Mitte	Umbau informationsterminal
Mitte	Umbau zu einer barrierefrei nutzbaren Teeküche bei Bedarf
Schwabing-Freimann	Austausch Zugangstüren Schleuse TG bzw. Automatisierung
Schwabing-Freimann	Barrierefreie Lesbarkeit des Lageplans
Schwabing-Freimann	Beschilderung verbessern
Schwabing-Freimann	Blitzlichtleuchten (Alarmierung) für öffentliche WC
Schwabing-Freimann	Briefkasten – Beschriftung, Bewegungsflächen
Schwabing-Freimann	Jobcenter – Beratungszimmer
Schwabing-Freimann	Kasse –Schreibplatz bereitstellen
Schwabing-Freimann	Kennzeichnung barrierefreie Stellplätze Tiefgarage
Schwabing-Freimann	Überprüfung OTS Treppenhäuser
Sendling/Sendling-Westpark	Aufzug Altbau – Spiegelverlängerung + Rammschutz nach Möglichkeit entfernen
Sendling/Sendling-Westpark	Beschilderung (Signaletik) Eingangstür Altbau
Sendling/Sendling-Westpark	Beschilderung im öffentlichen Freiraum
Sendling/Sendling-Westpark	Blitzlichtanlage für Alarmierung in den öffentlichen WC Anlagen
Sendling/Sendling-Westpark	Bodenbelag Rampe zur besseren Begehbar -und Befahrbarkeit auswechseln
Sendling/Sendling-Westpark	Briefkasten Jobcenter in erreichbarer Höhe montieren
Sendling/Sendling-Westpark	Großes Konzept – Blindenleitsystem für das SBH, auch im Außenbereich
Sendling/Sendling-Westpark	Kasse – Altbau: Absperrungsbereich
Sendling/Sendling-Westpark	Stellplatzmarkierungen – Kontrast verbessern der barrierefreien Parkplätze in der TG
Sendling/Sendling-Westpark	Stufenmarkierungen im Altbau – historisches Treppenhaus verbessern
Sendling/Sendling-Westpark	Teilweise Nachrüsten Glasmarkierungen (Altbau), Einstellung OTS überprüfen
Nord	Anpassung des Arbeitsplatzes an der Information für Rollstuhlfahrerin (Kabel, Tiefe des Arbeitsplatzes)
Nord	Erneuerung / Ausbildung einer Teeküche mit erreichbarer Spüle + Mikrowelle
Nord	Neugestaltung des Tresens im Foyer:
Ramersdorf-Perlach	Alarmierung und Evakuierung
Ramersdorf-Perlach	Aufzug – Spiegel
Ramersdorf-Perlach	Einsatz von Bodenindikatoren (Grundsatzthema aller SBH – wo, wieviel)
Ramersdorf-Perlach	Gesamtkonzept Orientierung – Signaletik
Ramersdorf-Perlach	Kasse barrierefrei gestalten - Neubau
Ramersdorf-Perlach	Nachrüsten eines barrierefreien Handlaufs – notwendige Treppe mit öffentlichen Besucherverkehr
Ramersdorf-Perlach	Reduktion von Informationen auf Türen, unterfahrbaren Tisch bereitstellen
Berg-am-Laim/Trudering	Aufzug – Spiegel
Berg-am-Laim/Trudering	Automatisierung der Eingangstüren
Berg-am-Laim/Trudering	Beschilderung – Informieren, Orientieren, Leiten (Grundsatzthema aller SBH)
Berg-am-Laim/Trudering	Blitzlichtalarmierung in den öffentl. WC
Berg-am-Laim/Trudering	Einsatz von Bodenindikatoren (Grundsatzthema aller SBH)
Berg-am-Laim/Trudering	Handlauf Treppenhaus – Eingangsbereich/ öffentlicher Bereich
Berg-am-Laim/Trudering	Kassenbereich – Vergrößerung Bewegungsfläche
Berg-am-Laim/Trudering	Neugestaltung der Infothek
Berg-am-Laim/Trudering	Pflaster auswechseln im Außenbereich – Eingang
Berg-am-Laim/Trudering	Schleusentüren Tiefgarage automatisieren
Laim/Schwanthalerhöhe	Aufzüge – barrierefreies Pulttableau nachrüsten

Laim/Schwanthalerhöhe	Barrierefreie WC - Verbesserungsmaßnahmen
Laim/Schwanthalerhöhe	Barrierefreies WC nach 5.3 DIN 18040-1 – Neubau
Laim/Schwanthalerhöhe	Eingang – Aufkantung Wasserfläche herstellen – taktil erfassbar
Laim/Schwanthalerhöhe	Infothek – induktive Höranlage nachrüsten
Laim/Schwanthalerhöhe	Kasse – für stehende Personen
Laim/Schwanthalerhöhe	Leit- und Orientierungssystem verbessern
Laim/Schwanthalerhöhe	Teeküche bei Bedarf für mobilitätseingeschränkten AN
Giesing/Harlaching	Aufzüge – Beschriftung ergänzen
Giesing/Harlaching	Beschilderung bei Aufzügen ergänzen
Giesing/Harlaching	Beschilderung im öffentlichen Freiraum - Stele
Giesing/Harlaching	Beschilderung optimieren
Giesing/Harlaching	Blitzlichtleuchten in öffentlichen WC nachrüsten
Giesing/Harlaching	Erneuerung / Ausbildung einer Teeküche mit erreichbarer Spüle + Mikrowelle, für eine mobilitätseingeschränkte Arbeitnehmerin im SBH
Giesing/Harlaching	Glastüren – Glasmarkierungen Hell-Dunkel-Kontrast verbessern (dunkle Flächen nachrüsten)
Giesing/Harlaching	Jobcenter – unterfahrbaren Tisch ergänzen
Giesing/Harlaching	Kleine Maßnahmen barrierefreies WC- 1.OG
Giesing/Harlaching	Noppenfeld im öffentlichen Gehwegbereich
Giesing/Harlaching	Reinlaufmatte auf Blindenleitsystem beseitigen
Giesing/Harlaching	Schiebetüren – starke Spiegelungen beheben
Giesing/Harlaching	Tiefgarage – Beschilderung barrierefreie Parkplätze ergänzen
Orleansplatz	Aufzug – Spiegelergänzung im unteren Bereich
Orleansplatz	Barrierefreie WC – Erreichbarkeit Notrufschnur
Orleansplatz	Barrierefreies WC – nicht verschließen
Orleansplatz	Blitzlichtleuchten in öffentlichen WC nachrüsten
Orleansplatz	Bodenindikatoren
Orleansplatz	Überprüfung der Detailpläne Windfang, Schiebetüren, Infothek, Wartebereich etc. für alle geplanten Umbaumaßnahmen hinsichtlich Barrierefreiheit
Orleansplatz	Erreichbarkeit Briefkasten Infothek
Orleansplatz	Handlauf ergänzen Podestebene Besuchertreppe A
Orleansplatz	Klärung Fluchtmöglichkeit für Besucher über Treppenhäuser B-H
Süd	Beschilderung im öffentlichen Freiraum
Süd	Bewegungsmelder (Wenn möglich) – Türautomatik für Hauptzugangstür; Nachrüstbarkeit muss überprüft werden
Süd	Blitzlichtleuchten für öffentliche WC
Süd	Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit dem Evakuierungsstuhl
Süd	Unterfahrbare Bereich Infothek – Lage Bildschirm
Süd	Zugänglichkeit Kopierer verbessern
West	Arbeitsbereich Infothek – Akustische Maßnahmen zwischen den Arbeitsplätzen
West	Arbeitsbereich Infothek – Evtl. Entfernung des Podestes, da extreme Unfallgefahr und Probleme bei der Möblierung bestehen
West	Arbeitsbereich Infothek – Nachrüsten einer induktiven Höranlage im Bereich der Infothek
West	Arbeitsbereich Infothek – Überarbeitung der Arbeitshöhen (evtl. höhenverstellbare Arbeitstische)
West	Aufmerksamkeitsfeld im öffentlichen Freiraum (Tiefbau) nachrüsten + Leitstreifen im Außenbereich
West	Bodenindikatoren vor den Aufzugstüren entfernen
West	Induktive Höranlage für Infothek nachrüsten
West	Kennzeichnung / Beschriftung Briefkasten
West	Kleine Maßnahmen im Wartebereich – Infothek
West	Kleine Maßnahmen in den barrierefreien WC
West	Mitarbeiter Arbeitsbereich Kasse / Kassenvorraum: Sichtschutzfolie im Fensterbereich – Kasse anbringen; Einbruchschutz abklären
West	Multifunktionsraum – Zugänglichkeit sichern + Beschilderung zu einem barrierefreiem WC ergänzen
West	Nachrüsten von Glasmarkierungen nach 4.3.2 DIN 18040-1 bei den Besprechungsräumen
West	Sicherheitsmarkierungen – Glastüren nach DIN 18040-1 ausführen
West	Stufenmarkierungen 5. OG bei Rampe
West	Türschilder Höhe anpassen zunächst bei öffentlichen WC im EG